

DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO IMÓVEL

Identificação da obra: Adequação das arquibancadas do ginásio. Proprietário: Instituto Federal Catarinense – Campus Videira. Localização: Rod. SC135 Km125, Campo Experimental, Videira - sc

As arquibancadas da quadra poliesportiva do ginásio estão situadas ao longo das duas laterais da quadra. Elas apresentam desplacamento do reboco na região do capiaço (quina/aresta), sendo assim necessário a reconstituição dessas áreas e pintura das duas arquibancadas. O assento da arquibancada atual é de concreto/reboco.

Blumenau, 05 de dezembro de 2016.

Gilney A. B. Palhares

Eng. Mecânico CREA/SC: 131908-2

dilay